


งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวและติดตั้งระบบกันซึมบริเวณ
OFFICE ESFV building

ตรวจสอบหน้างานก่อนทำการแก้ไข



งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวและติดตั้งระบบกันซึมบริเวณ
OFFICE ESFV building

ตรวจสอบหน้างานก่อนทำการแก้ไข



งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวและติดตั้งระบบกันซึมบริเวณ
OFFICE ESFV building

ทำการยิงซีลแลนที่ปิดหัวสกรู






งานซ่อมแซมรอยแตกร้าและติดตั้งระบบกันซึมบริเวณ
OFFICE ESFV building

ทำการยิงซีลแลนท์ที่รอยต่อของแผ่นหลังคา




งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวและติดตั้งระบบกันซึมบริเวณ
OFFICE ESFV building

ทำการล้างทำความสะอาดหลังคาเพื่อติดตั้งระบบกันซึม






งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวและติดตั้งระบบกันซึมบริเวณ
OFFICE ESFV building

ทำการติดตั้งระบบกันซึมบริเวณรอยต่อหลังคา




งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวและติดตั้งระบบกันซึมบริเวณ
OFFICE ESFV building

ทำการทาสีหลังคาใหม่หลังจากติดตั้งระบบกันซึม



งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวและติดตั้งระบบกันซึมบริเวณ
OFFICE ESFV building

ทำการรื้อซีลแลนท์เก่าออกเพื่อซ่อมรอยร้าว




งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวและติดตั้งระบบกันซึมบริเวณ
OFFICE ESFV building

ทำการยิงซีลแลนท์รอยต่อใหม่เพื่อป้องกันน้ำรั่ว



งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวและติดตั้งระบบกันซึมบริเวณ
OFFICE ESFV building

ทำการยิงซีลแลนท์รอยต่อใหม่เพื่อป้องกันน้ำรั่ว



งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวและติดตั้งระบบกันซึมบริเวณ
OFFICE ESFV building

ทำการซ่อมรอยแตกร้าวขอบช่องพัดลมดูดอากาศ



งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวและติดตั้งระบบกันซึมบริเวณ
OFFICE ESFV building

ทำการซ่อมผนังที่แตกร้าว



งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวและติดตั้งระบบกันซึมบริเวณ
OFFICE ESFV building

ทำการติดตั้งระบบกันซึม Gemseal EVA 400



งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวและติดตั้งระบบกันซึมบริเวณ
OFFICE ESFV building

ทำการทาสีหลังจากติดตั้งระบบกันซึม

