



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 822 ชั้น 8

จามจรี เรสซิเดนซ์


หมวดงานเตรียมการ: Protection



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 822 ชั้น 8

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานเตรียมการ: Protection




งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 822 ชั้น 8

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานเตรียมการ: Protection




หมวดงานเตรียมการ: ถอดวัสดุจัดเก็บ



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 822 ชั้น 8

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานเกี่ยวข้อภายในห้องน้ำ: ห้องน้ำใหญ่



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 822 ชั้น 8

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานเกี่ยวข้อภายในห้องน้ำ: ห้องน้ำใหญ่



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 822 ชั้น 8

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานเกี่ยวข้อภายในห้องน้ำ: ห้องน้ำใหญ่



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 822 ชั้น 8

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานเกี่ยวข้อภายในห้องน้ำ: ห้องน้ำใหญ่



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 822 ชั้น 8

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานเกี่ยวข้องภายในห้องน้ำ: ห้องน้ำใหญ่ ทำกันซึม



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 822 ชั้น 8

จามจรี เรสซิเดนซ์


หมวดงานเกี่ยวข้องภายในห้องน้ำ: ห้องน้ำใหญ่



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 822 ชั้น 8

จามจรี เรสซิเดนซ์


หมวดงานเกี่ยวข้อภายในห้องน้ำ: ห้องน้ำใหญ่



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 822 ชั้น 8

จามจรี เรสซิเดนซ์



หมวดงานเกี่ยวข้องภายในห้องน้ำ: ห้องน้ำใหญ่



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 822 ชั้น 8

จามจรี เรสซิเดนซ์


หมวดงานเกี่ยวข้อภายในห้องน้ำ: ติดตั้งกระจกห้องน้ำ



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 822 ชั้น 8

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานเกี่ยวข้องภายในห้องน้ำ: ห้องน้ำเล็ก



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 822 ชั้น 8

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานเกี่ยวข้องภายในห้องน้ำ: ห้องน้ำเล็ก เท Curb ทำกันซึม



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 822 ชั้น 8

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานเกี่ยวข้องภายในห้องน้ำ: ห้องน้ำเล็ก ทำกันซึม ปูกระเบื้อง



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 822 ชั้น 8

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานเกี่ยวข้องภายในห้องน้ำ: ห้องน้ำเล็ก



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 822 ชั้น 8

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานพื้น: งานโป๊วทาสี



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 822 ชั้น 8

จามจรี เรสซิเดนซ์


หมวดงานพื้น: เปลี่ยนพื้นไม้ลามิเนต



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 822 ชั้น 8

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานพื้น: เปลี่ยนพื้นไม้ลามิเนต



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 822 ชั้น 8

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานพื้น: เปลี่ยนพื้นไม้ลามิเนต



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 822 ชั้น 8

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานพื้น: ติดตั้งบัวไม้พร้อมทำสี



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 822 ชั้น 8

จามจรี เรสซิเดนซ์


หมวดงานผนัง: เปลี่ยน wallpaper



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 822 ชั้น 8

จามจรี เรสซิเดนซ์

หมวดงานฝ้าเพดาน: งานรื้อถอน ซ่อมฝ้าเพดาน ยิปซัมฉาบเรียบ
ทาสีฝ้าเพดาน



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 822 ชั้น 8

จามจรี เรสซิเดนซ์


หมวดงานฝ้าเพดาน: งานรื้อถอน ซ่อมฝ้าเพดาน ยิปซัมฉาบเรียบ
ทาสีฝ้าเพดาน



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 822 ชั้น 8

จามจรี เรสซิเดนซ์

เคลียร์ทำความสะอาด



งานปรับปรุงห้องพักอาศัยเลขที่ 822 ชั้น 8

จามจรี เรสซิเดนซ์

เคลียร์ทำความสะอาด

